

					1BH(JanG) – WEPT										
					Fräsen	Drehen	Bankarbeit	Bankarbeit	Blechbearbeitung	Blechbearbeitung	Schmieden		Schmieden	Schmieden	Schmieden
KW	SW	Zyk	Mo	So	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi	Mi
					JanG	PenF	MutR	MutR	MutR	MutR	MutR	SieR	SieR	FalH	HofC
					1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	1-5	7-8	7-8
					Fräsen1	Drehen1	BA	BA	BA	BA	Schmied	Schmied	Schmied	Schmied	Schmied
37	1	A	14.09	20.09	F1	F2					F3				
38	2	B	21.09	27.09	F1	F2					F3				
39	3	A	28.09	04.10	F1	F2					F3				
40	4	B	05.10	11.10	F1	F2					F3				
41	5	A	12.10	18.10	F1	F2					F3				
42	6	B	19.10	25.10	F1	F2					F3				
43	7	A	26.10	01.11											
44	8	B	02.11	08.11	F1	F2					F3				
45	9	A	09.11	15.11	F1	F2					F3				
46	10	B	16.11	22.11	F1	F2					F3				
47	11	A	23.11	29.11	F2	F3	F1								
48	12	B	30.11	06.12	F2	F3	F1								
49	13	A	07.12	13.12	F2	F3	F1								
50	14	B	14.12	20.12	F2	F3			F1						
51	15	A	21.12	27.12	F2	F3			F1						
52	16	B	28.12	03.01											
1	17	A	04.01	10.01											
2	18	B	11.01	17.01	F2	F3			F1						
3	19	A	18.01	24.01	F2	F3			F1						
4	20	B	25.01	31.01	F2	F3			F1						
5	21	A	01.02	07.02	F2	F3			F1						
6	22	B	08.02	14.02	F3			F2					F1	F1	
7	23	A	15.02	21.02											
8	24	B	22.02	28.02	F3			F2					F1		F1
9	25	A	01.03	07.03	F3			F2					F1		F1
10	26	B	08.03	14.03	F3			F2					F1		F1
11	27	A	15.03	21.03	F3					F2			F1		F1
12	28	B	22.03	28.03											
13	29	A	29.03	04.04	F3					F2			F1	F1	
14	30	B	05.04	11.04	F3					F2			F1	F1	
15	31	A	12.04	18.04	F3					F2			F1	F1	
16	32	B	19.04	25.04	F3					F2			F1	F1	
17	33	A	26.04	02.05	F3					F2			F1	F1	
18	34	B	03.05	09.05		F1	F3						F2		F2
19	35	A	10.05	16.05		F1	F3						F2		F2
20	36	B	17.05	23.05		F1	F3						F2		F2
21	37	A	24.05	30.05		F1			F3				F2		F2
22	38	B	31.05	06.06		F1			F3				F2		F2
23	39	A	07.06	13.06		F1			F3				F2	F2	
24	40	B	14.06	20.06		F1			F3				F2	F2	
25	41	A	21.06	27.06		F1			F3				F2	F2	
26	42	B	28.06	04.07		F1			F3				F2	F2	
27	43	A	05.07	11.07											