

KW	SW	Zyk	Mo	So	2AH(MutR) – WEPT														
					Fräsen	Fräsen	Drehen	Drehen	CNC Grundausb. DIN 66025 D	Schweißen	Schweißen	CNC Fräsen Grund. Heidenhai	CNC Fräsen Grund Heidenhai	CNC Fräsen Grund. Heidenhai	Elektrotechnik	Computerwerkstatt	Computerwerkstatt	Kunststoff	Kunststoff
Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di	Di			
MutR	MutR	HofC	HofC	HofC	PenF	PenF	KirJ	KirJ	FalH	SieR	FanR	FanR	JanG	SieR					
1-5	7-9	1-5	7-9	7-9	1-5	7-9	1-5	7-9	7-9	1-5	1-5	7-9	7-9	7-9					
Fräsen1	Fräsen1	Drehen1	Drehen1	Smart/P	SCHW	SCHW	SMART	SMART	Smart/P	ET	CW	CW	KW	KW					
37	1	A	14.09	20.09	F1	F1	F2		F2		F3				F3				
38	2	B	21.09	27.09	F1	F1	F2		F2		F3				F3				
39	3	A	28.09	04.10	F1	F1	F2		F2		F3				F3				
40	4	B	05.10	11.10	F1	F1	F2		F2		F3				F3				
41	5	A	12.10	18.10	F1	F1	F2		F2		F3				F3				
42	6	B	19.10	25.10	F1	F1	F2	F2		F3	F3								
43	7	A	26.10	01.11															
44	8	B	02.11	08.11	F1	F1	F2	F2		F3	F3								
45	9	A	09.11	15.11	F1	F1	F2	F2		F3	F3								
46	10	B	16.11	22.11	F1		F2	F2		F3	F3					F1			
47	11	A	23.11	29.11	F1		F2	F2		F3	F3					F1			
48	12	B	30.11	06.12	F2	F2	F3		F3					F1		F1			
49	13	A	07.12	13.12															
50	14	B	14.12	20.12	F2	F2	F3		F3					F1		F1			
51	15	A	21.12	27.12	F2	F2	F3		F3					F1		F1			
52	16	B	28.12	03.01															
1	17	A	04.01	10.01															
2	18	B	11.01	17.01	F2	F2	F3		F3					F1				F1	
3	19	A	18.01	24.01	F2	F2	F3	F3						F1				F1	
4	20	B	25.01	31.01	F2	F2	F3	F3						F1				F1	
5	21	A	01.02	07.02	F2	F2	F3	F3						F1				F1	
6	22	B	08.02	14.02	F2	F2	F3	F3						F1				F1	
7	23	A	15.02	21.02															
8	24	B	22.02	28.02	F3	F3				F1				F1	F2		F2		
9	25	A	01.03	07.03	F3	F3				F1				F1	F2		F2		
10	26	B	08.03	14.03	F3	F3				F1				F1	F2		F2		
11	27	A	15.03	21.03	F3	F3				F1				F1	F2		F2		
12	28	B	22.03	28.03															
13	29	A	29.03	04.04	F3	F3				F1	F1				F2			F2	
14	30	B	05.04	11.04	F3	F3				F1	F1				F2			F2	
15	31	A	12.04	18.04	F3	F3				F1	F1				F2			F2	
16	32	B	19.04	25.04	F3					F1	F1		F3		F2			F2	
17	33	A	26.04	02.05	F3					F1	F1		F3		F2			F2	
18	34	B	03.05	09.05			F1		F1	F2			F3		F3			F2	
19	35	A	10.05	16.05			F1		F1	F2	F2		F3		F3				
20	36	B	17.05	23.05			F1		F1	F2	F2		F3		F3				
21	37	A	24.05	30.05			F1		F1	F2	F2				F3		F3		
22	38	B	31.05	06.06			F1	F1		F2	F2				F3		F3		
23	39	A	07.06	13.06			F1	F1		F2	F2				F3		F3		
24	40	B	14.06	20.06			F1	F1			F2	F2			F3		F3		
25	41	A	21.06	27.06			F1	F1			F2	F2			F3		F3		
26	42	B	28.06	04.07			F1	F1			F2	F2			F3		F3		
27	43	A	05.07	11.07															